

А К Т
осмотра технического состояния прицепного, навесного, прочего сельскохозяйственного
оборудования при передаче на хранение

Начальник отдела сопровождения изъятия УИИ ДИИРИ АО «Росагролизинг» Моисеева И.Ю., действующая на основании доверенности от 31.12.2020 № 367/д, совместно с г-ном ООО "МТК АГРО СЕРВИС" Представителем А. В. Усаткиным, действующим на основании _____, составили настоящий Акт в том, что было осмотрено следующее сельскохозяйственное оборудование:

Наименование, модель, модификация и комплектация	Год выпуска	Заводской номер
<i>Беларус прицепная лопата 4001</i>	<i>2017</i>	<i>МТКРРР344</i>

Номер договора хранения	Дата договора хранения	Собственник сельскохозяйственного оборудования	Хранитель
8800090	02.12.2019	АО «Росагролизинг»	ООО «МТК АГРО СЕРВИС»

Местонахождение сельскохозяйственного оборудования по договору (адрес): _____

Факт наличия/отсутствия* изымаемого сельскохозяйственного оборудования	В наличии	<input checked="" type="checkbox"/>	Отсутствует	<input type="checkbox"/>

* В случае отсутствия имущества заполняется Акт об отсутствии имущества в месте его нахождения в соответствии с унифицированной формой.

Фактическое местонахождение автотранспортной техники (адрес): ПК, Фрунзенский район, с. Заряное

GPS-координаты _____

Дата осмотра: «1» 10 2020

Время осмотра: _____

По результатам осмотра установлено

По результатам визуального осмотра установлено

№ п/п	Критерий	Результаты осмотра		Комментарии	
		Соответствует	Не соответствует		
1	Заводской номер	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Год выпуска	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Шины, кол-во	В наличии	<input type="checkbox"/>	<i>не обнаружено</i>	
		Без недостатков	<input type="checkbox"/>		
		Отсутствуют	<input type="checkbox"/>		
4	Диски, кол-во	В наличии	<input type="checkbox"/>	<i>не обнаружено</i>	
		Без недостатков	<input type="checkbox"/>		
5	Кузов, рамы, балки, ребра жесткости (поврежденные детали указать в графе "комментарии")	Без недостатков	Имеются:	<input type="checkbox"/>	
			Разрыв металла	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>коррозия</i>
			Деформация (изменение формы)	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Вмятины	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Складки	<input type="checkbox"/>	
6	Рабочие органы (диски, лемехи, лапы, зубья, граблины, разбрасывающие диски и т.д.). (поврежденные детали указать в	Без недостатков	Пробойны	<input type="checkbox"/>	
			Выявлены недостатки	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>коррозия дисков, планов, лемехов на фрикционных планках ступицы (отсутствуют)</i>

Дополнительно выявленные замечания

№ п.п.	Наименование узла, детали	Описание замечания
1	Самма, винт забавин	
2	Внутренний стержень левый,	
3	Сухая смазка до стержня, промазать	
4	Внутренний стержень левый на самме	
5		

Способ транспортировки:

№ п.п.	Способ транспортировки	Реализованный способ транспортировки (отметить галочкой)	Расстояние транспортировки, км
1	На трале		
2	На длинномере		

Проверка сельскохозяйственного оборудования проводилась путем: визуального осмотра, с запуском двигателя, с пробным движением.

(нужное подчеркнуть)

В случае осмотра без пробного запуска и пробного движения указать причины: _____

В случае фотографирования техники в темное время суток (при наличии данного факта) указать причины: _____

Возможно наличие скрытых дефектов, обнаружение которых невозможно при визуальном осмотре.

Присутствовавшие при осмотре предупреждены об ответственности за предоставление недостоверной информации в данном Акте, а также прикладывают фотоматериалы обследуемого сельскохозяйственного оборудования с подтверждением указанной информации в Акте.

Подпись представителя АО «Росагролизинг»
Расшифровка подписи

Подпись представителя контрагента
Расшифровка подписи

Или:

От подписи акта _____ отказался, что подтверждается личными подписями _____



ДИРЕКТОР
ТРОФИМЕНКО А. В.

Подписи лиц, присутствующих при отказе в подписании Акта
Расшифровка подписи